



■ EN EL CAMPUS UNAMUNO



Algunos cubos y barreños colocados en el pasillo de la biblioteca.

Quejas de los alumnos por las goteras de la biblioteca Francisco de Vitoria

R.D.L.

Las lluvias de los últimos días han puesto en evidencia los problemas de humedades de la biblioteca Francisco de Vitoria, en el Campus Miguel de Unamuno. A lo largo de todo el pasillo central de la zona de estudio de la biblioteca se ubican cubos, papeleras y barreños para intentar recoger el agua que cae de las múltiples goteras que sufre el edificio.

Numerosos estudiantes han manifestado su malestar por estas goteras y reclaman una solución al Rectorado.

Hace unas semanas, el director del Servicio de Bibliotecas, José Antonio Merlo, ya explicó que se trataba de un problema estructural, puesto que las humedades se producen justo donde está ubicado el lucernario de la biblioteca. Ayer, el vicerrector de Economía, Ricardo López, insistía en esta idea y avanzaba que es un problema de difícil solución aunque intentarán tomar alguna medida para paliar en la medida de lo posible las goteras que también padece la Facultad de Farmacia.